

2. Gutachten für Versicherungen

- 2.1 Seil-gehaltene Glasdach-Konstruktion, Maximiliansmuseum Augsburg
- 2.2 diverse Glasschäden und Kratzer auf Scheiben
- 2.3 bedruckte Glasfassade, Herz-Jesu-Kirche in München
- 2.4 Glasboden, Großkino in München
- 2.5 geplatze Glasflasche bei CO2 Zusatz, Berlin
- 2.6 Transport- und Montageschäden an Fassadenteilen in Frankfurt
- 2.7 RWA-Dachflügel in Produktionshalle in der Nähe von Augsburg

3. Gutachten für Firmen und staatliche Stellen

- 3.1 Farbunterschiede bei SG-Glasfassade bei Hochhaus in Lodz, Polen
- 3.2 Farbunterschiede bei PR-Glasfassade bei Hochhaus in Wien, Österreich
- 3.3 Blechfassade mit Isoglas-Lichtbändern (Reinraum-Technik) bei AMD Dresden
- 3.4 Folienkissendach bei Tierpark Hellabrunn, München
- 3.5 große Glaskuppel bei Bibliothek in Leipzig
- 3.6 Sanierung historische Glasdächer bei Schloss Herrenchiemsee
- 3.7 Profilglasfassade bei BMW Gebrauchtwagen Center in München
- 3.8 Profilglasfassade in Kaufbeuren
- 3.9 Glaskuppel und Lichtbänder im Blechdach bei Kunsthaus Kaufbeuren
- 3.10 Glasdach und –Fassade bei Museum in Starnberg
- 3.11 Fenster, Fassaden und Glasdächer bei Berufsbildungszentrum in München
- 3.12 Glasdach bei Kunstakademie in München
- 3.13 Glasdach bei Schule in Füssen
- 3.14 Fenster und RWA-Anlagen bei Schule in Augsburg
- 3.15 Glasdach / Foliendach bei Ausstellungshalle Fa. Adidas in Herzogenaurach
- 3.16 Glas-Vordach bei Luxushotel in Rottach-Egern
- 3.17 Glasdach bei Autohaus in Weilheim
- 3.18 Glasdach bei Kaufhaus in Weilheim
- 3.19 HSW-Anlagen bei Buchfirma im OEZ München
- 3.20 HSW-Anlagen bei Schule in München
- 3.21 Fenster und Türen bei Luxus-Hotel in München
- 3.22 Glasdach und Fassade bei HighLight-Towers in München
- 3.23 Glasfassade bei Uptown München
- 3.24 Schallschutzwand aus Glas im Außenbereich in Düsseldorf

4. Gutachten für Privat

- 4.1 Glas-Metall-Wintergarten mit Isothermen-Berechnung auf Dachterrasse in München
- 4.2 Fenster und Türen inklusive Beschattungsanlagen im SZR bei Hochhaus in München
- 4.3 diverse Außen-Fahrstuhlschächte bei Wohnhäusern in München
- 4.4 Glasdach und Glasfassade bei Wohnhaus in Utting
- 4.5 Kunststoffwintergärten bei BV Nähe München